

РУССКИЙ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КУХОННЫЕ ВЕСЫ VT-790

Весы используются для взвешивания твердых и сыпучих продуктов.

ОПИСАНИЕ

1. Платформа для взвешивания продуктов
2. Крышка батарейного отсека
3. Кнопка выбора единиц измерения «UNIT»
4. Дисплей
5. Кнопка включения/выключения/обнуления/последовательного взвешивания « \cup TARE»

Символы на дисплее

1. Цифровые показания веса ингредиентов
2. Символы единиц взвешивания «kg-g-lb»
3. Символ «тарирования» «T»
4. Отрицательная величина «-»
5. Символ неустойчивости весов « \blacktriangle »

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинив вред пользователю или его имуществу.

- Обращайтесь с весами аккуратно, как с любым измерительным прибором, не подвергайте весы воздействию высоких или низких температур, повышенной влажности, не подвергайте их воздействию прямых солнечных лучей и не мойте их.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь корпуса весов, данное устройство не является водонепроницаемым. Запрещается ставить или использовать весы в местах с повышенной влажностью (более 80%), не допускайте контакта корпуса весов с водой либо с другими жидкостями во избежание нарушения правильности показаний весов или выхода их из строя.
- Запрещается помещать на платформу для взвешивания продукты, вес которых превышает максимально допустимый предел взвешивания.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без присмотра.

Внимание! Не разрешается детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной пленкой. Опасность удушья!

- Данное устройство не предназначено для использования детьми, разめщайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знания, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром для недопущения истр с прибором.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей извлеките элементы питания из батарейного отсека и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне и на сайте www.vitek.ru.
- Перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.

ДАННЫЙ ПРИБОР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕСОВ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Достаньте весы из упаковки, удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Протрите платформу для взвешивания (1) и корпус весов мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.

Установка элементов питания

- Откройте крышку батарейного отсека (2) и установите 2 элемента питания «AAA» (входит в комплект поставки), строго соблюдая полярность.
- Установите крышку батарейного отсека (2) на место.

Замена элементов питания

- При низком заряде элемента питания на дисплее (4) отобразится символ «Lo».
- Откройте крышку батарейного отсека (2), извлеките элементы питания, установите новые элементы «AAA», строго соблюдая полярность, затем закройте крышку батарейного отсека (2).

Протечка элементов питания может стать причиной травм или повреждения устройства. Чтобы избежать повреждения, следуйте приведенным ниже инструкциям:

- используйте только элементы питания типоразмера «AAA»;
- не используйте одновременно старые и новые элементы питания, а также элементы питания разных типов;
- запрещается перезаряжать элементы питания;
- устанавливайте элементы питания, строго соблюдая полярность;
- своевременно меняйте элементы питания;
- сдавайте элементы питания в специализированные пункты для их дальнейшей утилизации;
- не допускайте замыкания контактов питания;
- если весы не используются продолжительное время, извлеките элементы питания из батарейного отсека.

ВЗВЕШИВАНИЕ

1. Установите весы на твердую плоскую поверхность. Для взвешивания сыпучих ингредиентов установите на платформе (1) подходящую емкость.
2. Для включения весов прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE», на дисплее (4) цифровыми символами (6) отобразится символ нулевого веса.

Примечания:

- Отображение на дисплее (4) символа нулевого веса указывает на то, что можно начинать взвешивание.
- Если показания на дисплее (4) неравны нулю, прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE», показания на дисплее (4) обнулятся.

3. Последовательными нажатиями на кнопку (3) «UNIT», выберите необходимые единицы измерения, при этом на дисплее (4) будут последовательно отображаться следующие символы:
 - «kg» – вес ингредиента(ов) в килограммах;
 - «g» – вес ингредиента(ов) в граммах;
 - «lb» – вес ингредиента(ов) в фунтах.

4. Поместите ингредиент(ы) для взвешивания на платформу (1). На дисплее (4) отобразится вес ингредиента(ов) в зависимости от выбранных единиц измерения.
5. Для выключения весов уберите ингредиенты с платформы (1), а затем прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE» и удерживайте её более 3 секунд.

Примечания:

- Появление на дисплее (4) символа «EEEE» указывает на превышение максимально допустимого веса 10 кг, срочно уберите груз с весов, чтобы предотвратить их повреждение.
- Если весы работают неправильно, попробуйте отключить питание, для этого откройте крышку батарейного отсека (2) и извлеките 2 эле-

мент питания. Через некоторое время установите элемент питания на место и включите весы, прислонившись к кнопке (5) « \cup TARE».

- При неустойчивом положении весов на дисплее (4) отобразится символ (10) « \blacktriangle », установивайте и используйте весы на ровной и устойчивой поверхности.
- Весы автоматически отключаются, если Вы ими не пользуетесь.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ ПРОДУКТОВ

Функция тарирования используется при последовательном взвешивании продуктов.

Вы можете последовательно измерять вес нескольких ингредиентов, не убирая предыдущие с платформы (1), также контролировать их общий вес. Выполните следующие шаги:

1. Установите весы на твердую плоскую поверхность. Для взвешивания сыпучих продуктов установите на платформу (1) подходящую емкость.
2. Для включения весов прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE», на дисплее (4) цифровыми символами (6) отобразится символ нулевого веса.

3. Последовательными нажатиями на кнопку (3) «UNIT», выберите необходимые единицы измерения.
4. Поместите на платформу (1) необходимое количество первого ингредиента, сверяясь с числовыми показаниями на дисплее (4).

5. Прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE», показания веса на дисплее (4) обнулятся, и появится символ «тарирования» (8) «T».
6. Поместите на платформу (1) необходимое количество следующего ингредиента, сверяясь с числовыми показаниями на дисплее (4).

7. Прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE», на дисплее (4) появятся показания суммарного веса первого и второго ингредиентов.
8. Повторяйте шаг 5-7 для последовательного взвешивания остальных ингредиентов и контроля их суммарного веса.

9. Снимите ингредиенты с платформы (1), цифровыми символами (6) отобразится общий вес ингредиентов и символ отрицательной величины (9) «-».
10. Для выключения весов уберите ингредиенты с платформы (1), а затем прислонитесь к кнопке (5) « \cup TARE» и удерживайте её более 3 секунд.

ЧИСТКА И УХОД

- Протрите весы мягкой, слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Запрещается использовать абразивные моющие средства или растворители.
- Запрещается погружать весы в воду и любые другие жидкости, а также помещать их в посудомоечную машину.
- Храните весы в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

ВАЖНО

Электромагнитная совместимость

Электронные весы могут быть чувствительны к электромагнитному излучению других устройств, расположенных в непосредственной близости (таких как мобильные телефоны, портативные радиостанции, пульта дистанционного управления и микроволновые печи). В том случае если появились признаки такого воздействия (на дисплее отображаются ошибочные или противоречивые данные), переместите весы, либо отключите на время источник помех.

ХРАНЕНИЕ

- Выключите весы и произведите их чистку.
- Извлеките элементы питания из батарейного отсека, если весы не будут использоваться в течение длительного времени.
- Упакуйте весы в заводскую упаковку и уберите на хранение в сухое прохладное место, недоступное для детей и людей с ограниченными возможностями.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Инструкция – 1 шт.
- Инstrukция – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электронные весы 3, 2 элемента питания типа «AAA» (входит в комплект поставки)

Наибольший предел взвешивания: 10 кг
Наименьший предел взвешивания: 5 г
Цена деления шкалы*: 1 г

* Для бытовых кухонных весов величина погрешности не оговаривается, поэтому в технических характеристиках она не указывается.

Термин «погрешность» используется для промышленных, аналитических и медицинских весов. Эти весы имеют метрологические сертификаты, подтверждающие точность измерений. Более того, для подтверждения точности таких весов, специально уполномоченные организации производят ежегодное подтверждение точности измерений весов (поверку).

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора и элементов питания (если входит в комплект), не выбрасывайте их вместе с обычными бытовыми отходами, передайте прибор и элементы питания в специализированные пункты для дальнейшей утилизации.

Отходы образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору в специализированной утилизации в установленном порядке.

Для получения дополнительной информации об утилизации данного продукта обратитесь в местный муниципалитет, службу утилизации бытовых отходов или в магазин, где Вы приобрели данный продукт.

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, конструкцию и технические характеристики, не влияющие на общие принципы работы устройства, без предварительного уведомления, из-за чего могут быть инструкции и изделия могут наблюдаться незначительные различия.

Если пользователь обнаружил такие несоответствия, просим сообщить об этом по электронной почте info@vitek.ru для получения обновленной версии инструкции.

Срок службы устройства – 3 года

EEEC Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: СТАР ПЛЮС ЛИМИТЕД (STAR PLUS LIMITED)
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС СВЯЗИ:
ЮНИТ А, 15-й ЭТАЖ, КОУСИ АБЕДИН ХАУС, №38, ХЕНГ ИП РОУД,
БОУЛДЕР, ЮТАХИ, США 80501-2209 КНР

ИМПОРТЕР И УПОЛНОМОЧЕННОЕ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ЛИЦО:
ООО «ВИТЕК РУС»
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС СВЯЗИ:
РФ, 117452, Г. МОСКВА, ЧЕРНОМОРСКИЙ БУЛЬВАР, ДОМ 17, КОРП. 1,
ЭТАЖ 4, ОФИС 401, КАБ. 1.
Тел.: +7 (499) 685-48-18, e-mail: info@vitek.ru

Ответственность за несоответствие продукции требованиям технических регламентов Таможенного союза возложена на уполномоченное изготовителем лицо.

www.vitek.ru
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВКИ: 8-800-100-18-30
ДЕЛАНО В КНР

ENGLISH

ELECTRONIC KITCHEN SCALE VT-790

The scale is designed for weighing solid and granular products.

DESCRIPTION

1. Weighing platform
2. Battery compartment lid
3. Measurement unit selection button «UNIT»
4. Display
5. « \cup TARE» on/off/tare button

Display symbols

6. Digital weight indications
7. Unit symbols for weight measurement «kg-g-lb»
8. Tare symbol «T»
9. Negative value «-»
10. Weight instability symbol « \blacktriangle »

SAFETY PRECAUTIONS

Before using the unit, thoroughly read through this instruction manual and keep it for future reference.

Use the unit for intended purposes only, as specified in this manual. Mishandling of the unit may lead to its breakdown and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Handle your scale with care, as it is a measuring instrument, do not subject it to high or low temperatures, high humidity, never expose it to direct sunlight and do not drop it.

- Avoid getting of liquids into the scale body, this unit is not waterproof. Do not leave or use the scale in a room with high humidity (above 80%), make sure that the scale body does not come into contact with water or other liquids as this may cause failure of scale indications or its damage.

- Do not put products on the weighing platform if their weight exceeds the maximal capacity of the scale.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

- Attention! Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film. Danger of suffocation!

- This unit is not intended for use by children, place the unit away from children.
- The unit is not intended to be used by people with physical, sensory or mental disabilities (including children) or by persons lacking experience or knowledge if they are not under supervision of a person who is responsible for their safety or if they are not instructed by this person on the usage of the unit.

- Do not leave children unattended to avoid them using the unit as a toy.
- Do not repair the unit by yourself. Do not disassemble the unit by yourself, if any malfunctions are detected, remove the batteries from the battery compartment and apply to any authorized service center at the contact addresses given in the warranty certificate and on the website www.vitek.ru.

- Transport the unit in the original package only.
- Keep the unit out of reach of children and disabled persons.

THIS UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY. COMMERCIAL USAGE AND USAGE IN PRODUCTION AREAS AND WORK SPACES IS PROHIBITED.

USING THE SCALE

After unit transportation or storage at low temperature keep it for at least three hours at room temperature before switching on.

- Unpack the scale, remove any stickers that can prevent unit operation.
- Clean the weighing platform (1) and the scale body with a soft slightly damp cloth, and then wipe dry.

Battery installation

- Open the battery compartment lid (2) and insert 2 «AAA» batteries (included), strictly observing the correct polarity.
- Install the battery compartment lid (2) back to its place.

Battery replacement

- When the battery is low, the symbol «Lo» will appear on the display (4).
- Open the battery compartment lid (2), remove the old batteries, install the new «AAA» batteries, strictly following the polarity, then close the battery compartment lid (2).

Batteries leakage can cause injuries or damage to the unit. Please follow the below instructions to avoid damage:

- use only batteries of the «AAA» type;
- do not use old and new batteries simultaneously, as well as different types of batteries;
- do not recharge the batteries;
- strictly observe the polarity while installing the batteries;
- replace the batteries in time;
- apply to specialized centers for further recycling of the batteries;
- avoid the power nippers circuit.

- if you are not using the scale for a long time, remove the batteries from the battery compartment.

WEIGHT MEASUREMENT

1. Place the scale on a firm level surface. To weight granular products, place a suitable container on the platform (1).
2. Press the « \cup TARE» button (5) to switch on the scale, the zero weight digital symbol (6) will appear on the display (4).

Notes:

- The display (4) will be showing the zero weight symbol when you can start weighing.
- If the display (4) reading is not zero, touch the « \cup TARE» button (5) to reset the display (4) to zero.

3. By pressing the «UNIT» button (3) sequentially, select the necessary units of measurement, while the following symbols will be shown alternately on the display (4):
 - «kg» – ingredient(s) weight in kilograms;
 - «g» – ingredient(s) weight in grams;
 - «lb» – ingredient(s) weight in pounds.

4. Put the ingredient(s) on the weighing platform (1). The display (4) will show weight of ingredient(s) according to selected measurement units.
5. To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (1), then touch and hold the « \cup TARE» button (5) for more than 3 seconds.

Notes:

- «EEEE» symbols on the display (4) indicate that the maximum weight limit of 10 kg has been exceeded. Immediately remove the excess weight from the scale platform to prevent damage to the scale.

- If the scale is malfunctioning, try switching the power off. To do that, open the battery compartment lid (2) and remove 1 battery. Reinstall the battery after a while and switch the scale on by pressing the « \cup TARE» button (5).
- When the scale is unstable, the symbol (10) « \blacktriangle » will appear on the display (4). Place and use the scale on a level and steady surface.
- The scale will automatically switch off if left idle.

SEQUENTIAL WEIGHING

The tare function is to be used for the sequential weighing of products.

You can measure the weight of several ingredients without removing the previous ones from the platform (1), as well as monitor their total weight.

1. Place the scale on a firm level surface. To weight granular products, place a suitable container on the platform (1).
2. Press the « \cup TARE» button (5) to switch on the scale, the zero weight digital symbol (6) will appear on the display (4).

3. By sequential pressing the «UNIT» button (3) select the necessary measurement units.
4. Place the required quantity of the first ingredient on the platform (1), checking the numerical indications on the display (4).

5. Touch the button (5) « \cup TARE», the weight indications on the display (4) will reset to zero, and the «tare» symbol (8) «T» will appear.
6. Place the required quantity of the next ingredient on the platform (1), checking the numerical indications on the display (4).

7. Touch the « \cup TARE» button (5), the display (4) will show the total weight of the first and second ingredients.
8. Repeat steps 5-7 to consistently weigh the remaining ingredients and control their total weight.

9. Remove the ingredients from the platform (1) - you will see the digital indication (6) of their total weight and the negative value symbol (9) «-».

To switch the scale off, remove the ingredients from the platform (1), then touch and hold the « \cup TARE» button (5) for more than 3 seconds.

CLEANING AND CARE

- Wipe the scale with a soft, slightly damp cloth and then wipe it dry.
- Never use abrasives or solvents.
- Do not immerse the scale into water or any other liquids, do not wash it in a dishwashing machine.
- Keep the scale away from children in a dry cool place.

IMPORTANT

Electromagnetic compatibility

The electronic scale can be sensitive to electromagnetic emission of other units located in close proximity (such as mobile phones, portable radio transmitters, radio controllers and microwave ovens). If signs of such emission appear (false or inconsistent data are shown on the display), relocate the scale or switch the source of interference off for some time.

STORAGE

- Switch the scale off and clean it.
- Remove the batteries from the battery compartment if you are not planning to use the scale for a long time.
- Pack the scale into the original package and put it away for storage in a dry cool place away from children and disabled persons.

DELIVERY SET

Scale – 1 pc.
Instruction manual – 1 pc.
Warranty certificate – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 3 V, 2 «AAA» batteries (included)
Maximum weight limit: 10 kg
Minimum weight limit: 5 g
Scale division value*: 1 g

* For household kitchen scales the value of error is not specified, so it is not stated in technical specifications.

The term «margin of error» is used for industrial, analytical, and medical scales. These scales have pattern approval certificates which confirm the measurement accuracy. Moreover, specially appointed organizations perform annual «measurement accuracy confirmation» (calibration) to confirm the accuracy of such scales.

RECYCLING

For environment protection do not throw out the unit and the batteries (if included), do not discard the unit and the batteries with usual household waste after the service life expiration; apply to specialized centers for further recycling.

The waste generated during the disposal of the unit is subject to mandatory collection and consequent disposal in the prescribed manner.

For further information about recycling of this product apply to a local municipal administration, a disposal service or to the shop where you purchased this product.

The manufacturer preserves the right to change design, structure and specifications not affecting general principles of the unit operation without a preliminary notification due to which insignificant differences between the manual and product may be observed. If the user reveals such differences, please report them via e-mail info@vitek.ru for receipt of an updated manual.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC Directive 2014/30/EU and to the Low Voltage Directive 2014/35/EU.

ҚАЗАҚША

ЭЛЕКТРОНДЫҚ АСҮЙЛІК ТАРАЗЫ VT-790

Таразы қатты және сусымалы азықтарды өлшеуге пайдаланылады.

СИПАТТАМАСЫ

1. Азық-түлік өлшеуге арналған алаңша
2. Екі батарейный блок қаптағы (2) ашығы және қоректендіру элементін 1 шығарғыз. Біршама уақыттан кейін қоректендіру элементін орнына орнатыңыз және (5) « \cup TARE», батырмасын түртіп, таразыны іске қосыңыз.
3. «UNIT» батырмасын дәйектес басы арқылы қажетті өлшем бірліктерін таңдаңыз.
4. Дисплей
5. Қосу/өшіру/нөлдеу дәйектес өлшеу түймесі « \cup TARE»

Дисплейдегі таңбалар

1. Ингредиенттерді салмағының сандық көрсеткіштері
2. Елпінді таңбалармен «kg-g-lb»
3. «UNIT» таңбасы «T»
4. Теріс шама «-»
5. Таразының тұрақсыздық таңбасы « \blacktriangle »

ҚАҮПЕСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Құралды бірінші рет пайдалануға беру алдында осы пайдалануға беру жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып, оны анықтамалық материал ретінде пайдалану үшін сақтаңыз.

Құралды осы нұсқаулықта баяндағандай тікелей мақсатына сай пайдаланыңыз. Құралды дұрыс пайдалануға оның бұзылуына әкеліп соғып, пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге мүмкін.

- Кез-келген өлшеу аспабы сияқты таразыны ұқыпты пайдаланыңыз, оған жоғары немесе төмен температура, жоғары ылғалдылық өсерін тигізбеңіз, тікелей күн сәулесі әсерінің тиімді жол бермеңіз және құралды құлатпаңыз.

- Таразы корпусының ішіне сұйықтық тиюіне жол бермеңіз, бірақтөлген құралды су ыстықпен болып табылмайды. Таразыны ылғалдылығы жоғары (80% астам) жерлерде қалдырмау немесе пайдалануға тыйым салыңыз, таразы көрсеткіштерін дұрыстығы бұзылуына немесе оның істен шығуына жол бермеу үшін құралдың сұммен немесе басқа сұйықтықтармен жанасуына жол бермеңіз.

- Өлшеу платформасын салмағы максимумдық рұқсаты өлшеу шегінен асып тумақ еңділерді салуға тыйым салыңыз.
- Балаларды қауіпсіздік мақсатында орып ретінде пайдаланылатын полиэтилен қаптарды қараусыз қалдырмаңыз.

Назар аударыңыз! Балаларға полиэтилен пакеттерімен немесе қаптама үлдірмен ойнауға рұқсат етілмейді. Тұнығызу қауіпі!

Осы құрал балаларды пайдалануға арналмаған, құралды балалардың қолы жетпейтін жерге орналастырыңыз.

- Дене, сенсорлық немесе жыл-сана мүмдіктері төмендеген тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) немесе өлеңді өмірлік тәжірибесі немесе білімі болмаса, егер олар қауіпсіздік мақсаты немесе олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін тұлғалар аспапты пайдалану туралы нұсқаулықты берілген болмаса, аспап олардың пайдалануына арналмаған.

- Аспапты ойнауларына жол бермеу үшін балаларды қадағалау керек.
- Аспапты өз бетіңізден жөндеуг

УКРАЇНСЬКА

ЕЛЕКТРОННІ КУХОННІ ВАГИ VT-7980

Ваги використовуються для заважування твердих та сирих продуктів.

ОПИС

- Платформа для заважування продуктів
- Кришка батареї відкривається за допомогою відкритої ланки
- Кнопка вибору одиниць вимірювання **-UNIT-**
- Дисплей
- Кнопка увімкнення/вимкнення/обнуління/последнього заважування **(↵) /TARE-**

Символи на дисплеї

- Цифрові показання ваги інгредієнтів
- Символи одиниць заважування **«kg-g-lb»**
- Символ «тарування» **«T»**
- Негативна величина **«-»**
- Символ нестійкості ваги **«▲»**

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації пристрою уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації та збережіть її для використання у якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій тільки за його призначенням, як вказано в цій інструкції. Неправильне поводження з пристроєм може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Поводьтеся з вагами акуратно, як з будь-яким вимірнимим приладом, не піддавайте ваги впливу високих або низьких температур, підвищеної вологості, не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів та не впусайте їх.
- Не допускайте потраплення рідини всередину корпусу ваг, цей пристрій не є водонепроникним. Забороняється залишати або використовувати ваги у місцях з підвищеною вологістю (більше 80%), не допускайте контакту корпусу ваг з водою або з іншими рідинами, щоб уникнути порушення правильності показань ваг або виходу їх із ладу.
- Забороняється розміщати на платформі для заважування продукту, вага яких перевищує максимально допустиме місце заважування.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, що використовуються як упаковка, без нагляду.

Увага!** Не дозволяйте дітям грати з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. **Небезпека захвату!

- Цей пристрій не призначений для використання дітьми, розміщайте пристрій у місцях, недоступних для дітей.
- Пристрій не призначений для використання особами (включючи дітей) зі значними фізичними, сенсорними або розумовими змінами, інвалідності або з відсутності у них відповідної досвідки або знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не перебувають під надглядом користувача, відповідального за їх безпеку.
- Діти мають перебувати під наглядом, щоб не допустити ігору з пристроєм.
- Забороняється самостійно ремонтувати пристрій. Не розбирайте пристрій самостійно, у разі виникнення будь-яких несправностей витягніть елементи живлення з батарейного відсіку та зверніться до будь-якого авторизованого (уповноваженого) сервісного центру за контактними адресами, вказаними у гарантійному талоні та на сайті www.vitek.ua.

- Перевіряйте пристрій лише у заводській упаковці.
 - Зберігайте пристрій у місцях, недоступних для дітей та людей з обмеженими можливостями.
- ЦЕЙ ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ЛИШЕ У ПОВУТРИХ УМОВАХ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ КОМЕРЦІЙНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ У ВИРОБНИЧИХ ЗОНАХ ТА РОБОЧИХ ПРИМІЩЕННЯХ.***

ВИКОРИСТАННЯ ВАГ
Після транспортування або зберігання пристрою при зниженій температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше трьох годин.

- Дістаньте ваги з упаковки, видавіть будь-які наклейки, що заважають роботі пристрою.
- Протріть платформу для заважування (1) і корпус ваг м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть доосуха.

Установлення елементів живлення

- Відкрийте кришку батарейного відсіку (2) і встановіть 2 елементи живлення «AAA» (входять до комплекту постачання), строго дотримуючись полярності.
 - Установіть кришку батарейного відсіку (2) на місце.
- Знамя елементів живлення**
- Колі заряд елементів живлення буде низьким, на дисплеї (4) з'явиться символ **«Lo»**.
 - Відкрийте кришку батарейного відсіку (2), витягніть елементи живлення, установіть нові елементи живлення «AAA», строго дотримуючись полярності, потім закрийте кришку батарейного відсіку (2).

Протипані елементи живлення може стати причиною травм або пошкодження пристрою. Щоб уникнути пошкодження, дотримуйтеся наведених нижче інструкцій:

- використовуйте тільки елементи живлення типорозміру «AAA»;
- не використовуйте одночасно старі та нові елементи живлення, а також елементи живлення різних типів;
- забороняється перезаряджати елементи живлення;
- установлюйте елементи живлення, строго дотримуючись полярності;
- своєчасно міняйте елементи живлення;
- здавайте елементи живлення у спеціалізовані пункти для їх подальшої утилізації;
- не допускайте замикання затисків живлення;
- якщо ваги не використовуються тривалий час, витягніть елементи живлення з батарейного відсіку.

ЗВАЖУВАННЯ

- Встановіть ваги на тверду плоску поверхню. Для заважування сирихих інгредієнтів встановіть на платформі (1) відповдну ємність.
- Щоб увімкнути ваги, торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-**, на дисплеї (4) цифровими символами (6) відобразиться символ нульової ваги.

Примітки:

- Відображення на дисплеї (4) символу нульової ваги вказує на те, що механізм починат заважування.
- Якщо показання на дисплеї (4) не дорівнюють нулю, торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-**, показання на дисплеї (4) обнуляться.

- Последними натисканнями на кнопку (3) **-UNIT-** виберіть необхідні одиниці вимірювання, при цьому на дисплеї (4) будуть по черзі відображатись наступні символи:
 - «kg» – вага інгредієнта(в) у кілограмах;
 - «lb» – вага інгредієнта(в) у грамах;
 - «lb» – вага інгредієнта(в) у фунтах.
- Помістіть інгредієнт(и) для заважування на платформу (1). На дисплеї (4) відобразиться вага інгредієнта(в) залежно від обраних одиниць вимірювання.
- Щоб увімкнути ваги, приберіть інгредієнти з платформи (1), а потім торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-** утримуйте її більше 3 секунд.

Примітки:

- Відображення на дисплеї (4) символів **«EEEE»** вказує на перевищення максимально допустимої ваги 10 кг, терміново зберіть вагаж з ваг, щоб запобігти їхньому пошкодженню.
- Якщо ваги працюють неправильно, спробуйте вимкнути живлення для цього відкрийте кришку батарейного відсіку (2) та витягніть 1 елемент живлення. Через деякий час встановіть елемент живлення на місце та увімкніть ваги, достатньо буде кнопки (5) **(↵) /TARE-**.
- При нестійкому положенні ваг на дисплеї (4) відобразиться символ (10) **▲**, встановіть ваги та використовуйте ваги на рівній та стабільній поверхні.
- Ваги автоматично відключаться, якщо ви ними не користуетесь.

ПОСЛІДОВНЕ ЗВАЖУВАННЯ ПРОДУКТІВ

Функція тарування
Функція тарування використовується під час последнього заважування продуктів.

- Ви можете последівно вимірювати вагу кількох інгредієнтів, не прибираючи попередні з платформи (1), а також контролювати їхню загальну вагу.
 - Виконайте такі кроки:
 - Установіть ваги на тверду плоску поверхню. Для заважування сирихих продуктів встановіть на платформі (1) відповдну ємність.
 - Щоб увімкнути ваги, торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-**, на дисплеї (4) цифровими символами (6) відобразиться символ нульової ваги.
 - Последними натисканнями на кнопку (3) **-UNIT-** виберіть необхідні одиниці вимірювання.
 - Помістіть на платформу (1) необхідну кількість першого інгредієнта, зверніючись із числовими показаннями на дисплеї (4).
 - Торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-**, показання ваги на дисплеї (4) обнуляться, і з'явиться символ «тарування» (8) **«T»**.
 - Помістіть на платформу (1) необхідну кількість наступного інгредієнта, зверіюючись із числовими показаннями на дисплеї (4).
 - Торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-**, на дисплеї (4) з'являться показання сумарної ваги першого та другого інгредієнтів.
 - Повторітьте кроки 5-7 для последнього заважування інших інгредієнтів та контролю їх сумарної ваги.
 - Зніміть інгредієнти з платформи (1), цифровими символами (6) відобразиться загальна вага інгредієнтів та символ негативної величини (9) **«-»**.

Щоб вимкнути ваги, приберіть інгредієнти з платформи (1), а потім торкніться до кнопки (5) **(↵) /TARE-** утримуйте її більше 3 секунд.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Протріть ваги м'якою, злегка вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Забороняється використовувати абразивні мийні засоби або розчи́нники.
- Забороняється занурювати ваги у воду та будь-які інші рідини, а також помити їх у посудомийній машині.
- Зберігайте ваги у сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

ВАЖЛИВО!

Електромагнітна сумісність

Електронні ваги можуть бути чутливі до електромагнітного випромінювання інших пристроїв, розташованих у безпосередній близькості (таких як мобільні телефони, портативні радіостанції, пульти радіоуправління та мікрохвильові печі). У разі, якщо з'явився ознака такої впливу на дисплеї відображаються помилкові або суперечливі дані), перемістіть ваги або вимкніть на деякий час джерело перешкод.

ЗБЕРІГАННЯ

- Вимкніть ваги і здійсніть їх чищення.
- Викліть елементи живлення з батарейного відсіку, якщо ваги не використовуватимуться протягом тривалого часу.
- Запакуйте ваги в заводську упаковку та зберіть на зберігання в сухе прохолодне місце, недоступне для дітей та людей з обмеженими можливостями.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Ваги – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.
Гарантійний талон – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 3 В, 2 елементи живлення типу «AAA» (входять до комплекту постачання)
Найбільша межа заважування: 10 кг
Найменша межа заважування: 5 г
Ціна поділки шкали: 1 г

- Для побутових кухонних ваг величина похибки не обмовляється, тому у технічних характеристиках вона не вказується.
- Термін «похибка» використовується для промислових, аналітичних та медичних ваг. Ці ваги мають метрологічні сертифікати, що підтверджують точність вимірювань. Більше того, для підтвердження точності таких ваг спеціально акредитовані організації виконують щорічне «підтвердження точності вимірювань ваг» (перевірку).

УТИЛІЗАЦІЯ



Для захисту навколишнього середовища після закінчення терміну служби пристрою та елементів живлення (якщо входять до комплекту) не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами, передайте пристрій та елементи живлення у спеціалізовані пункти для подальшої утилізації.

Відходи, що утворюються при утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору з подальшою утилізацією установленим порядком. Для отримання додаткової інформації про утилізацію даного продукту зверніться до місцевого муніципалітету, служби утилізації побутових відходів або до крамниці, де Ви придбали цей продукт.

Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн, конструкцію та технічні характеристики, які не впливають на загальні принципи роботи пристрою, без попереднього повідомлення, через що ми інструкцію та виробом можемо спостерігати незначні відмінності. Якщо користувач виявив такі невідповідності, просимо повідомити про це по електронній пошті info@vitek.ua для отримання оновленої версії інструкції.

Термін служби пристрою – 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продає дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

Цей продукт відповідає вимогам Директиви 2014/30/ЄС щодо електромагнітної сумісності з Директиви 2014/35/ЄС щодо низьковольтного обладнання.

КЫРГЫЗ

ЕЛЕКТРОНДЫ АШКАНА ТАРАЗАСЫ VT-7980

Тараза кургак жана чубурма азыктардын салмагын аныктоо үчүн колдонулат.

СЫПАТТАМА

- Азыктарды тартуучу платформа
- Батарея салынуу жердин капкагы
- «UNIT» өчмө бирдиктин тандоо баскычы
- Дисплей
- Күйгүзүүчү/үчүрүлгө кептирүүчү/артуучу таразалоо **(↵) /TARE-** баскычы

Дисплейдеги көрсөтүүлөр

- Ингредиенттердин салмагын цифралык түрдүнд көрсөтүү
- Өлчөм бирдиктердин белгилери **«kg-g-lb»**
- «Калкалоону» белгиси **«T»**
- Таразуу туркуту **«-»**
- Таразуу туркуту эмес тургандын белгиси **«▲»**

КООПСУЗДУК ЧАРАЛАРЫ

Түзмөктү пайдалануудан мурун колдонмону көңүл коюп окуп үйрөнүңүз, маалыматты катары сактап алыңыз.

- Түзмөктү түздөн-түз арналышы боюнча гана, ушул колдонмодо берилгенди алганга ылайык колдонуңуз. Буюмду туура эмес пайдалансаңыз, ал тез бузулуп, ошого же мүлкүңүзгө залакасы тийип калышы мүмкүн.
- Электрондук таразаны ар кайсы өлчөө алет катары тыякандык менен колдонуңуз, өйдө же төмөн жылгуулуктун, өйдө нымдуулуктун, тизе күч нурулардын таасирине жол бербей, таразаны кулатып таштабаңыз.
- Суюктуктардын таразанын ичине куюлганына жол бербейсиз, бул аспап суу өткөзбөс эмес. Тараза салмакты туура эмес көрсөтүп же бузулуп калганына жол келтирбөө үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) болгон жерлерде калтырбаңыз, корпуну суу же башка суюктуктарга тийгенине жол бербейсиз.
- Салмагы таразалоонун жогорку чегинен ашкан азыктарды таразалоо үчүн платформага салууга тыюу салынат.
- Балдардын коопсулдугу үчүн таңгак катары колдонулган полиетилен баштыктарды кароосу таштабаңыз.

***Көңүл буруңуз!** Балдарга полиетилен баштыктары же танкатоосулуу племка менен ойноого уруксат бербейсиз. Бул түчүмүзүнүн коркунучун жаратат!*

- Бул түзмөк балдар колдонгону үчүн арналган эмес, түзмөктү балдардын колу жетпеген жерде жайгаштырыңыз.
- Бул шаймандан дене күчү, сенсоддук же аял-эси жагынан жөндөмдүүлүгү чектелген (ошонун ичинде балдар да) адамдар же колдонмо боюнча таарыбысы же бөлүмү жок болгон адамдар, эгерде алардын кол сүздүгүнө адам аларды көзөмөлдөө же коопсулоо болбосо колдонуу үчүн ылайыкташтырылган эмес.
- Балдар түзмөк менен ойногонго жол бербегени үчүн аларга көз салуу зарыл.
- Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар ыл бузулууну пайда болгон учурларда азыктардын үч элементтерин батарея оттегеннен чыгарып, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарыу укуктуу) тейлөө борборунга кайрылыңыз.
- Түзмөктү заводдук таңгактагы гана транспорттоо зарыл.
- Түзмөктү балдардын жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРКУТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИАЛЫК ПАЙДАЛАНУГА ЖАНА ӨДҮРҮНҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШУУ ИМАРЯТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТУҮГҮ ТҮЙОК САЛЫНГАН.

ТАРАЗАНЫ КОЛДОНУУ

Төмөндөгөн температурада түзмөктү транспорттоодон же сактоодон кийин аны үч сааттан көм эмес мөөнөткө үй таштоотурагында сактоо зарыл.

- Таразаны таңгактан чыгарып, түзмөктүн иштөөсүнө токтоолдук кылган ар кандай чаптамаларды сыпырып алыңыз.
- Азыктарды тартуу үчүн платформанын (1) жана таразанын корпуну жуушмак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, кургатып сүртүңүз.

Азыктандыруучу элементтерди орнотуу

- Батарея белгүтүн капкагын (2) ачып, 2 «AAA» азыктандыруучу элементин (поттомону кирет) полярдуулугун сактап орнотуңуз.
- Батарея белгүтүнүн капкагын (2) ордуна коюңуз.

Азык элементтерин алмаштыруу

- Азык элементинин кубаты аз болсо, дисплеиде (4) «Lo» белгиси пайда болот.
- Батарея белгүтүнүн капкагын (2) ачып, азыктандыруучу элементтерди чыгарып, уюлдуулугун сактап жана «AAA» азыктандыруучу элементтерин туура орнотуңуз, батарея белгүтүнүн капкагын (2) жабыңыз.

Азыктандыруу элементтери аны кетүүсү жаракат алууну же түзмөк компартиментин себеп болуу мүмкүн. Бузулууга жол бербөө үчүн төмөндөгү жазылган рекомендацияларды аткарыңыз:

- «AAA» түрүндөгү азыктандыруучу элементтерин гана колдонуңуз;
- эски менен жаңы азыктандыруучу элементтерин жана түрү башкача болгон азыктандыруучу элементтерин чогуу колдонбоңуз;
- кубаттандыруучу элементтерин кайрадан кубаттандырууга тыюу салынат;
- кубаттандыруучу элементтерди полярдуулугу боюнча туура коюңуз;

- азыктандыруучу элементтерди убактылуу түрдө алмаштырып туруңуз;
- кубаттандыруучу элементтерин адистештирилген пункттарга кайрадан иштетүүгө татыштыңыз;
- кубаттандыруучун кычуурларынан чукул пүтүшүүсүнө жол бербейсиз;
- таразаны көтө чөйш колдонбоп турансыз, кубаттандыруу элементтерин батарея белгүтүнүн чыгарып алыңыз.

ТАРАЗАЛОО

- Таразаны катуу, тегиз беттин үстүнө орнотуңуз. Чубурма ингредиенттерди таразалоо үчүн платформанын (1) үстүнө ылайыктуу идишти коюңуз.
- Таразаны иштетүү үчүн (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийиңиз, дисплеиде (4) цифралуу белгилери (6) аршылуу нөл салмактын белгиси көрсөтүлөт.

Эскертүү:

- Дисплеиде (4) нөл салмактын белгиси көрсөтүлгөндө, салмакты өлчөө башталышы болот.
- Дисплеиде (4) көрсөтүлгөн зат нөлгө барабар болбосо, **(↵) /TARE-** баскычына (5) тийиңиз, көрсөтүлгөн нөлгө болуп калат.

- «UNIT» баскычын ырааттуу басуунар менен, керектүү чен бирдиктерди танданың, бул учурда дисплеиде (4) кезеги менен төмөнкү белгилер көрсөтүлөт:
 - «kg» – азыктын (азыктардын) килограмм менен өлчөнгөн салмагы
 - «g» – азыктын (азыктардын) грамм менен өлчөнгөн салмагы;
 - «lb» – азыктын (азыктардын) фунт менен ченелген салмагы.

- Ингредиентти (ингредиенттерди) таразалоо үчүн платформанын (1) үстүнө коюңуз. Дисплеиде (4) тандаган өлчөм бирдиктерине карап ингредиенттерди салмагы көрсөтүлөт.
- Таразаны өчүрүү үчүн, ингредиенттерди платформадан (1) алып салыңыз, андан кийин (5) **(↵) /TARE-** баскычын басып, 3 секунддан ашык кармап туруңуз.

ЕАЕС

Эскертүү:

- Дисплеиде (4) «EEEE» белгилери пайда болгону 10 кг максималдуу салмагынан ашырууну белгилейт; тараза бузулгаш үчүн салмакты тез түрдө тараздан алыңыз.

- Тараза туура эмес иштеп турса, кубаттандырууну өчүрүп көрүңүз, ал үчүн батарея белгилерин капкагын (2) ачып, азыктандыруучу элементтерди чыгарыңыз. Бир аздан кийин азык элементин кайра ордуна салып, (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийип батаразын иштетилиңиз.
- Тараза туруктуу турбаса дисплеиде (4) **«T»** белгиси (10) көрсөтүлөт, таразаны тезиз түрдө бөлгөн беттин үстүнө орнотуп колдонуңуз.
- Таразаны пайдаланбай турансыз, ал автоматикалык түрдө өчөт.

АЗЫКТАРДЫ ЫРААТТУУ ТҮРДӨ ТАРАЗАЛОО

Кечалоо функциясы азыктарды ырааттуу тартууга колдонулат.

Ош бир менс ингредиенттердин салмагын алгачкы ингредиенттерди платформадан (1) алба ырааттуу тартсаңыз да алардын жалпы салмагын көзөмөлдөп турсаңыз болот.

Төмөнкү кадамдарды жасаңыз:

- Таразаны катуу, тегиз беттин үстүнө орнотуңуз. Чубурма ингредиенттерди таразалоо үчүн платформанын (1) үстүнө ылайыктуу идишти коюңуз.
- Таразаны иштетүү үчүн (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийиңиз, дисплеиде (4) цифралуу белгилери (6) аркылуу нөл салмактын белгиси көрсөтүлөт.
- (3) **(↵) /TARE-** баскычын ырааттуу басуу менен, керектүү чен бирдиктерин танданың.
- Таразанын платформасында (1) биринчи ингредиентти керектүү өлчөмдө салып, дисплейдеги (4) сандык көрсөткүчтөрдү алмаштырыңыз.
- (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийиңиз, дисплеиде (4) салмактын калганына жол келтирбөө үчүн аны нымдуулугу өйдө (80% өйдө) болгон жерлерде калтырбаңыз, корпуну суу же башка суюктуктарга тийгенине жол бербейсиз.
- (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийиңиз, дисплеиде (4) биринчи жана экинчи ингредиенттердин суммалык салмагынын көрсөтүкү пайда болот.
- Калган ингредиенттерди ырааттуу таразалоо жана суммардык салмакты контролдоо үчүн, 5-7 кадамдарын кайталаңыз.
- Таразаны контролдоо платформадан (1) алыңыз, цифралуу белгилери (6) аркылуу ингредиенттердин жалпы салмагы менен терс салмактын белгиси (9) **«-»** көрсөтүлөт.

Таразаны өчүрүү үчүн платформадан (1) ингредиенттерди алып салыңыз, андан кийин (5) **(↵) /TARE-** баскычына тийиңиз жана аны 3 секунддан ашык кармап туруңуз.

ТАЗАЛОО ЖАНА КАРОО

- Таразаны мушак, бир аз нымдуу чүпүрөк менен сүртүп, андан кийин кургатып сүртүңүз.
- Абразивдүү же эритүү каражаттарды колдонгонго тыюу салынат.

Шайманды өз алдынча оңдогонго тыюу салынат. Шайманды өз алдынча ажыратпай, ар ыл бузулууну пайда болгон учурларда азыктардын үч элементтерин батарея оттегеннен чыгарып, кепилдик талонундагы же www.vitek.ru сайтындагы тизмесине кирген автордоштурулган (ыйгарыу укуктуу) тейлөө борборунга кайрылыңыз.

- Түзмөктү заводдук таңгактагы гана транспорттоо зарыл.
- Түзмөктү балдардын жана жөндөмдүүлүгү чектелген адамдардын колу жетпеген жерлерде сактаңыз.

БУЛ ТҮЗМӨК ТУРМУШ-ТУРКУТУУ ШАРТТАРДА КОЛДОНГОНУ ҮЧҮН ГАНА АРНАЛГАН. ШАЙМАНДЫ КОММЕРЦИАЛЫК ПАЙДАЛАНУГА ЖАНА ӨДҮРҮНҮШ ЗОНАЛАРДА ЖАНА ЖУМУШУУ ИМАРЯТТАРДА ТҮЗМӨКТҮ ИШТЕТУҮГҮ Т