


单页尺寸:105*148mm

РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ МОДЕЛЬ: B0335TH

BALDR

Цифровой термогигрометр




Благодарим вас за приобретение цифрового термогигрометра Baldr. Изделие разработано и изготовлено с использованием инновационных компонентов и технологий для получения идеальных показаний. Перед использованием устройства внимательно прочтите руководство, чтобы ознакомиться с его характеристиками и функциями.

Питание: батарейка AAA - 1 шт. (в комплект не входит)

Внешний вид

Основное устройство



1. Температура воздуха в помещении со стрелкой тренда
2. Макс. и мин. зарегистрированная влажность
3. Макс. и мин. зарегистрированная температура
4. Влажность воздуха в помещении со стрелкой тренда
5. Кнопка переключения температуры °C/°F
6. Кнопка сброса зарегистрированных макс. и мин.
7. Монтажное отверстие
8. Магнитное крепление
9. Отсек для батареек

Все индикаторы ЖК-дисплея



Технические характеристики

1. Большой симпатичный дисплей для отображения температуры и влажности
2. Диапазон температур: -10°C..50°C (14°F..122°F)
3. Диапазон относительной влажности: 20%..95%
4. Макс./мин. зарегистрированная температура и влажность за 24 часа
5. Отображение температуры в °C/°F по выбору
6. Стрелки тренда для температуры и влажности
7. Крепление на стену при помощи монтажного отверстия или магнита, установка на стол

Комплект поставки

В комплект поставки входит:

1. Цифровой термогигрометр - 1 шт.
2. Руководство пользователя - 1 экз.

Перед началом работы

Установка батареек

1. Снимите крышку отсека для батареек;
2. Вставьте 1 батарейку размера AAA, соблюдая полярность (+ и -).

Порядок работы

Отображение температуры

1. После включения питания температура в помещении отображается автоматически. Показания будут обновляться каждые 30 секунд
2. Отображаемый диапазон температур: -10°C..50°C (14°F..122°F)
3. Погрешность: погрешность равна ±1,5°C при температуре от 0°C до 50°C
4. Макс./мин. температура будет обновляться своевременно. Данные будут очищаться автоматически каждые 24 часа после включения
5. Стрелка будет менять направление, показывая тренд температуры
6. При температуре выше 50°C на дисплее будет отображаться HH.H. При температуре воздуха ниже -10°C на дисплее будет отображаться LLL.L

Отображение влажности

1. После включения питания влажность в помещении отображается автоматически. Показания будут обновляться каждые 30 секунд
2. Отображаемый диапазон относительной влажности: 20%..95%
3. Погрешность: при относительной влажности от 35% до 80% погрешность равна ±5%. За пределами этого диапазона погрешность равна ±8%
4. Макс./мин. влажность будет обновляться своевременно. Данные будут очищаться автоматически каждые 24 часа после включения
5. Стрелка будет менять направление, показывая тренд влажности
6. При относительной влажности выше 95% на дисплее будет отображаться HH. При относительной влажности ниже -20% на дисплее будет отображаться LLL.L

Назначение кнопок

1. Нажмите кнопку "C/F" для переключения между °C и °F
2. Нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку "CLEAR" для сброса макс. и мин. значений

Способы размещения

Термогигрометр можно разместить 3 желаемыми способами:

- A. Вытянуть с задней стороны устройства стойку для установки на стол и поставить на стол.
- B. Повесить на стену за монтажное отверстие
- C. Закрепить на подходящей поверхности при помощи магнита на задней стенке устройства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не используйте для чистки деталей изделия бензин, разбавитель и любые растворители. При необходимости выполняйте чистку мягкой тканью. Не погружайте изделие в воду. Это может привести к поражению электрическим током и повреждению изделия. Не прилагайте к изделию чрезмерное усилие, не ударяйте и не подвергайте большим колебаниям температуры или влажности. Не вскрывайте внутренние компоненты. Не используйте одновременно новые и старые батарейки или батарейки разных типов. Не устанавливайте в устройство одновременно щелочные и обычные батарейки или аккумуляторы.

Извлекайте батарейки в случае продолжительного хранения изделия. Не утилизируйте данное изделие как несортированные бытовые отходы. Необходимо утилизировать данное изделие отдельно для специальной переработки.

ГАРАНТИЯ

Компания BALDR предоставляет на данное изделие ограниченную гарантию сроком на 1 год от производственных дефектов материалов и изготовления. Гарантийное обслуживание может выполняться только авторизованным сервисным центром. Вместе с заявлением в организацию-изготовитель или авторизованный сервисный центр необходимо предоставить оригинальный чек с датой продажи в качестве доказательства приобретения.

Данная гарантия покрывает все дефекты материалов и изготовления с учётом следующих исключений: (1) ущерб в результате несчастного случая, неразумного использования или пренебрежения правилами эксплуатации (включая отсутствие разумного и необходимого технического обслуживания); (2) повреждение во время транспортировки (претензии следует предъявлять перевозчику); (3) повреждение или порча любых принадлежностей и декоративной поверхности; (4) повреждение в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя.

Данная гарантия распространяется только на фактические дефекты самого изделия и не покрывает расходы на установку или снятие зафиксированного устройства, обычную подготовку к работе или настройку, претензии, основанные на искажении информации продавцом, или изменения в работе, вызванные обстоятельствами, связанными с установкой.

Для получения гарантийного обслуживания покупатель должен обратиться в сервисный центр компании BALDR для проведения диагностики и обслуживания. Благодарим вас за выбор изделий BALDR!

BALDR