




A CPU heatsink
CPU-Kühlkörper
Dissipateur de chaleur du processeur
CPU 방열판
Disipador de CPU
CPU散热器




B Washer
Waschmaschine
machine à laver
세탁기
Junta
垫片




C Position screw
Positionsschraube
Positionner la vis
위치 나사
Tornillo de posicionamiento
定位螺丝 (115X)




D Spacer-Intel
Abstandshalter
Entretoise
스페이서
Casquillo
套筒




E Fixing Nut -Intel
Befestigungsmutter
Écrou de fixation
고정 너트
Tuerca de fijación
固定螺母



F Bracket-Intel
Halterung-Intel
support-Intel
브래킷-Intel
Soporte - Intel
支架-Intel




G Bracket-AMD
Halterung-AMD
support-AMD
브래킷-AMD
Soporte - AMD
支架-AMD




H Screw - AMD
Schraube -AMD
Vis - AMD
나사 -AMD
Tornillo -AMD
螺丝 -AMD




I Thermal grease
Wärmeleitpaste
Pâte thermique
열 그리스
Pasta térmica
导热膏




J Backplate -Intel
Backplate
Contre Plaque
백 플레이트
Panel posterior
背板




K Position screw (1700)
Positionsschraube(1700)
Positionner la vis (1700)
위치 나사 (1700)
Tornillo de posicionamiento (1700)
定位螺丝 (1700)



L Intel LGA 2011 Screw-Intel
Intel LGA 2011 Schraube
Vis Intel LGA 2011
Intel LGA 2011 나사
Tornillo INTEL LGA 2011
Intel LGA 2011螺丝




M Fan Clip x4
Lüfterclip
Clip de ventilateur
팬 클립
Hebilla del cable del ventilador
风扇线扣




N DC Fan
DC-Lüfter
Ventilateur DC
DC 팬
Ventilador DC
直流风扇 -12CM



O DC Fan
DC-Lüfter
Ventilateur DC
DC 팬
Ventilador DC
直流风扇 -13CM



Step 1 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



EN Place the set screw in the corresponding hole position of the Intel bracket, and then insert the gasket

DE Setzen Sie die Einstellschraube in die entsprechende Lochposition der Intel-Halterung ein und setzen Sie dann die Dichtung ein


FR Placez la vis de positionnement dans le trou correspondant du support Intel, réenregistrez la cale

KR 포지셔닝 나사를 Intel 브래킷의 해당 구멍에 넣은 다음 개스킷에 장착

ES Coloca el tornillo de posicionamiento en los agujeros correspondientes del panel posterior de Intel, luego coloca la junta

CN 将定位螺丝置入Intel背板的对应孔位中,再套入垫片

Step 2 Intel LGA1366 / 1200 / 115X / 1700



EN Install the back plate and fastener

DE Montage der Rückplatte und des Befestigungselements


FR Installation de panneaux arrière et de fermoirs

KR 후면 패널 및 탭 설치

ES Instala el panel posterior y el enganche

CN 安装背板和扣具

Step2.1 Intel LGA 2011 installation



EN Install the 2011 screw onto the CPU bracket, install the fastener and fix it with nuts

DE Installieren Sie die 2011 Schraube auf die CPU Halterung, installieren Sie den Befestigungselement und befestigen Sie es mit Muttern


FR Monter la vis 2011 sur le support du CPU, monter la fixation et la fixer avec un écrou

KR 2011 나사를 CPU 장착 브래킷에 장착하고 탭 장착 및 너트로 고정

ES Instala los tornillos 2011 en el soporte de la CPU, coloca el enganche y fíjalo con la tuerca

CN 将2011螺丝安装到CPU支架上,装上扣具并用螺母固定

Step 3



EN Apply thermal conductive paste to the CPU and remove the protective film from the copper substrate

DE Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen und den Schutzfilm vom Kupfersubstrat entfernen


FR Appliquer la pâte conductrice de chaleur sur le CPU et retirer le film protecteur sur le fond de cuivre

KR CPU에 서멀구리스를 바르고 바닥의 보호필름을 분리

ES Aplicar la pasta térmica a la CPU y quitar la película protectora de la base de cobre

CN 将导热膏涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜

Step 4



EN Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener

DE Setzen Sie den Kühlkörper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger


FR Placez le radiateur sur le CPU et fixez - le au fermoir de montage

KR CPU에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정

ES Coloca el disipador de calor en la CPU y fíjalo al enganche de instalación

CN 将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Step 5



EN Install the fan into the module

DE Einbau des Lüfters in das Modul


FR Le ventilateur d'installation sera dans le module

KR 송풍기가 모듈에 들어갈 것이다

ES Cargar el ventilador en el módulo

CN 将风扇装入模组

Step 6



EN Connect the fan lead to the main board according to the figure above

DE Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine

FR Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci-dessus


KR 위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결

ES Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba

CN 依上图将风扇导线与主板连接


Chapter 3 - AMD Installation

Step 1




EN	Remove the AMD mounting bracket and keep its original backplane
DE	Entfernen Sie die AMD Montagehalterung und behalten Sie die ursprüngliche Backplane
FR	Retirez le support de fixation AMD et conservez sa plaque arrière d'origine
KR	AMD 장착 브래킷을 제거하고 기본 후면 패널 유지
ES	Retira el Soporte de retención amd mantén Soporte de retención amd posterior original
CN	卸下AMD固定支架,保留其原装背板

Step 2




EN	Installing the AMD Sleeve
DE	Installieren der AMD-Hülle
FR	Installation du manchon AMD
KR	AMD 슬리브 설치
ES	Instalación de la funda AMD
CN	安装AMD套筒

Step 3




EN	AMD Befestigung installieren
DE	AMD Befestigung installieren
FR	Installation des fixations AMD
KR	AMD 버클 설치
ES	Instala el enganche AMD
CN	安装AMD扣具

Step 4




EN	Rendering of installation completion
DE	Darstellung der Fertigstellung der Installation
FR	Diagramme de fin d'installation
KR	설치 완료 효과도
ES	Imagen del efecto final de la instalación
CN	安装完成效果图

Step 5




EN	Apply thermal conductive paste to the CPU and remove the protective film from the copper substrate
DE	Wärmeleitpaste auf die CPU auftragen und den Schutzfilm vom Kupfersubstrat entfernen
FR	Appliquer la pâte conductrice de chaleur sur le CPU et retirer le film protecteur sur le fond de cuivre
KR	CPU에 서멀구리스를 바르고 바닥의 보호필름을 분리
ES	Aplicar la pasta térmica a la CPU y quitar la película protectora de la base de cobre
CN	将导热膏涂在CPU上,并取下铜底上的保护膜

Step 6




EN	Place the heat sink on the CPU and fix it on the installation fastener
DE	Setzen Sie den Kühlkörper auf die CPU und befestigen Sie ihn am Installationsbefestiger
FR	Placez le radiateur sur le CPU et fixez - le au fermoir de montage
KR	CPU에 히트싱크를 놓고 장착 탭에 고정
ES	Coloca el disipador de calor en la CPU y fíjalo al enganche de instalación
CN	将散热器放在CPU上,并固定到安装扣具上

Step 7



EN	Install the fan into the module
DE	Einbau des Lüfters in das Modul
FR	Le ventilateur d'installation sera dans le module
KR	송풍기가 모듈에 들어갈 것이다
ES	Cargar el ventilador en el m ó dulo
CN	将风扇装入模组

Step 8



EN	Connect the fan lead to the main board according to the figure above
DE	Verbinden Sie das Lüfterkabel entsprechend der Abbildung oben mit der Hauptplatine
FR	Connectez le fil du ventilateur à la carte mère selon l'image ci - dessus
KR	위 그림에서 팬 컨덕터를 마더보드에 연결
ES	Conecta el cable del ventilador a la placa base según la imagen de arriba
CN	依上图将风扇导线与主板连接

HX6280



Dongguan Sibositong Industrial Co., Ltd.

No.5, Xinglong Lu, Sanzhong Village, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province, 523651, China